

Commune : Choisies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire
.....

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 14 Grand Rue

Description :

Composition : Grange

Matériaux : Brique ; Grès; pierre bleue

Illustration



Commentaire historique :

Un bâtiment apparaît sur le cadastre de 1828 mais d'un plan différent. L'édifice figurant sur le cadastre de 1901 correspond à celui existant de nos jours. L'aile d'étables est présente sur le cadastre de 1828.

Commentaire descriptif :

Ferme élémentaire ayant conservé ses dispositions initiales. Grange, étable et logis se juxtaposent sous une même toiture unifaîtière à deux pans avec demi-croupes. Le matériau de couverture est une ardoise d'importation. La partie inférieure de la maçonnerie est en moellons de grès auxquels se mélangent quelques moellons de calcaire marbrier. Les parties en grès sont plus importantes au niveau de la grange et de l'étable. L'encadrement des baies est en calcaire marbrier, en alternance avec de la brique au niveau des baies du logis. Toutes sont à linteau droit. La porte charretière possède un linteau constitué d'une poutre de bois. Une corniche denticulée souligne la toiture.

Une aile d'étables plus ancienne se situe dans le prolongement de la ferme. Elle est constituée d'un rez-de-chaussée construit en grès dont les ouvertures possèdent un encadrement mêlant calcaire marbrier et brique. Le linteau de la porte est en bâtière.

Documents liés :



Commune : Choisies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire
.....

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 8 Grand Rue

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Brique ; Grès; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle / Première moitié du XIXe siècle. Ensemble bâti formant le front nord de la Grand'Rue de Choisies. L'ensemble apparaît presque complet sur le cadastre de 1828. Seul un espace n'est pas comblé. Le cadastre de 1901 montre que cet espace a été construit.

Commentaire descriptif :

Regroupant une maison élémentaire et trois fermes élémentaires, cet ensemble bâti se caractérise par son homogénéité. Elle résulte des matériaux mis en œuvre, principalement de la brique et du calcaire marbrier. Cependant, chaque élément possède des caractères qui lui sont propres. Les usoirs contribuent également à donner de la qualité à l'alignement.

Le n°8 est une maison élémentaire à deux niveaux. Elle présente une façade de quatre travées régulières, la partie gauche ayant subi des transformations altérant sa disposition initiale. Sur un soubassement de grès, la façade en briques est animée par deux bandeaux continus de calcaire marbrier reliant linteaux et appuis de fenêtres des différentes ouvertures. Celles-ci sont à linteau droit. L'angle présente un chaînage harpé assez grossier. Une corniche denticulée souligne la toiture à deux pans avec coyaux. Celle-ci est recouverte de matériaux synthétiques.

Documents liés :

Illustration



Commune : Choisies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire
.....

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 10 Grand Rue

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Grès ; Brique; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle / Première moitié du XIXe siècle. Ensemble bâti formant le front nord de la Grand'Rue de Choisies. L'ensemble apparaît presque complet sur le cadastre de 1828. Seul un espace n'est pas comblé. Le cadastre de 1901 montre que cet espace a été construit.

Commentaire descriptif :

Regroupant une maison élémentaire et trois fermes élémentaires, cet ensemble bâti se caractérise par son homogénéité. Elle résulte des matériaux mis en œuvre, principalement de la brique et du calcaire marbrier. Cependant, chaque élément possède des caractères qui lui sont propres. Les usoirs contribuent également à donner de la qualité à l'alignement.

Le n°10 est une ferme élémentaire juxtaposant logis, étable sous fenil et grange. L'ensemble a subi de nombreuses transformations dont la construction d'un volume en appentis à l'emplacement de la porte charretière de la grange. Le matériau de construction principal est le moellon de grès. La brique et le calcaire marbrier se retrouvent en alternance dans l'encadrement des baies. Un rang de brique souligne les linteaux droits en calcaire marbrier. La porte charretière de la grange est en anse de panier, son encadrement étant uniquement en briques. Une porte au linteau cintré ouvre également sur le volume de la grange. Le logis comprend deux niveaux. La toiture de la grange, soulignée par une corniche à denticules et modillons, est à deux pans avec demi-croupe. Elle est couverte d'ardoises de Fumay. Le logis est couvert d'une toiture à deux pans recouverte de matériaux synthétiques.

Documents liés :

Illustration



Commune : Choisies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire
.....

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 4 Grand Rue

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Brique ; Grès; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle / Première moitié du XIXe siècle. Ensemble bâti formant le front nord de la Grand'Rue de Choisies. L'ensemble apparaît presque complet sur le cadastre de 1828. Seul un espace n'est pas comblé. Le cadastre de 1901 montre que cet espace a été construit.

Commentaire descriptif :

Regroupant une maison élémentaire et trois fermes élémentaires, cet ensemble bâti se caractérise par son homogénéité. Elle résulte des matériaux mis en œuvre, principalement de la brique et du calcaire marbrier. Cependant, chaque élément possède des caractères qui lui sont propres. Les usoirs contribuent également à donner de la qualité à l'alignement.

Le n°4 comprend un logis et une dépendance attenante. Le logis comprend un rez-de-chaussée et un encuvement, l'ensemble est construit en briques, le calcaire marbrier n'est utilisé que pour l'encadrement des baies, en alternance avec des briques pour les fenêtres. Toutes les baies sont à linteau droit. Les nombreuses transformations subies dans la dépendance rendent son interprétation difficile même si la modestie du logis invite à penser qu'il s'agissait, à l'origine, d'une étable sous fenil. La maçonnerie, très hétéroclite, mélange brique, grès et calcaire marbrier, certaines briques semblant provenir de réemploi. La toiture, soulignée par une corniche denticulée, est à deux pans et en matériaux synthétiques.

Documents liés :

Illustration



Commune : Choisies

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire
.....

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 2 Grand Rue

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Brique ; Grès; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle / Première moitié du XIXe siècle. Ensemble bâti formant le front nord de la Grand'Rue de Choisies. L'ensemble apparaît presque complet sur le cadastre de 1828. Seul un espace n'est pas comblé. Le cadastre de 1901 montre que cet espace a été construit.

Commentaire descriptif :

Regroupant une maison élémentaire et trois fermes élémentaires, cet ensemble bâti se caractérise par son homogénéité. Elle résulte des matériaux mis en œuvre, principalement de la brique et du calcaire marbrier. Cependant, chaque élément possède des caractères qui lui sont propres. Les usoirs contribuent également à donner de la qualité à l'alignement.

Le n°2 comprend un logis de deux niveaux, situé entre une grange et une aile d'étables sous fenils dont les ouvertures ont fait l'objet de nombreuses transformations. La brique est le matériau de construction dominant, le calcaire marbrier étant utilisé pour le soubassement et l'encadrement des baies, en alternance avec de la brique pour les baies du rez-de-chaussée. Il s'agit de moellons dans le soubassement de la grange alors que le soubassement du logis est en pierre de taille dont certaines semblent être des éléments de réemploi. La date de 1548 est portée sur l'une des pierres, d'autres comportent des moulurations. Le grès est également utilisé dans le soubassement des étables, le pignon étant exclusivement construit avec ce matériau. Les baies sont toutes à linteau droit. Les étables comportent une élévation en moellons de calcaire marbrier ainsi que des briques dont la teinte plus orangée révèle une origine plus ancienne. Ces briques se retrouvent également dans la grange. L'ensemble est couvert d'une toiture à deux pans en matériaux synthétiques, chaque élément possède une toiture indépendante. Une corniche denticulée souligne la toiture sur l'ensemble du bâti.

Documents liés :

Illustration



Commune : Choisies

Illustration

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : Grand Rue

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Brique ; Grès; pierre bleue



Commentaire historique :

Importante ferme sur cour dont l'essentiel des bâtiments remonte au XVIII^e siècle. Cependant, certains éléments semblent plus anciens provenant peut-être du château qui occupait jadis cet emplacement notamment attesté sur les albums de Croÿ. L'ensemble des bâtiments apparaît sur le cadastre de 1828 hormis celui faisant la jonction entre le logis et l'aile d'étables située au sud de la cour. L'ensemble est complet sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

Située à l'ouest du noyau villageois, cette ferme sur cour occupe probablement l'emplacement d'un site castral qu'évoque le nom de la ferme couramment appelée « Le Château ». Le côté nord de la cour est occupé par une grange et une aile d'étables, les côtés est et sud par des étables sous fenil, des dépendances du logis. Le volume élancé de ce dernier occupe l'angle sud-est, auquel succède sur le côté sud un logis plus modeste et à nouveau une aile d'étables sous fenil. L'angle sud-ouest est occupé par la charreterie. L'accès à la cour se fait par l'angle nord-est, un accès au champ existe sur le côté ouest entre la charreterie et la grange.

Au nord-ouest de la cour, la grange est un volume imposant construit principalement en brique. Grès et calcaire marbrier apparaissent dans le soubassement, le calcaire marbrier ayant également été mis en œuvre dans l'encadrement de la porte charretière. Une extension en brique fut accolée ultérieurement sur le côté sud. Trois oculi sont percés dans le pignon est de la grange. La toiture, à deux pans et matériaux synthétiques, comporte deux demi-croupes. Une aile d'étables sous fenil est accolée au pignon est de la grange. Elle comprend deux niveaux, la partie basse des murs mêlant grès et calcaire marbrier, la brique leur succédant dans le reste de l'élévation. Les ouvertures, à linteau cintré en brique, ont subi des remaniements dans la partie droite avec la création d'un nouvel accès de dimension plus importante. La toiture, à deux pans et en tuiles mécaniques, est soulignée par une corniche denticulée.

Les ailes est et sud offrent un ensemble hétéroclite tant dans sa forme que dans les matériaux mis en œuvre. Si le grès et le calcaire marbrier dominent dans les soubassements, les élévations supérieures sont en brique. La couleur des briques varie en fonction des bâtiments faisant état des agrandissements successifs.

A gauche du logis se trouve une aile d'étables sous fenil, alignée sous une même toiture en matériaux synthétiques à deux pans avec demi-croupe et coyaux. Cependant, cette aile offre deux parties très différentes. La première est constituée de niveaux, le premier étant en grès, le second en brique. Le rez-de-chaussée comprend deux étables dont les ouvertures sont à linteau cintré en brique bien que les portes comportent des piédroits en calcaire marbrier. Une seule baie est percée dans le second niveau, son encadrement est en calcaire marbrier tout comme le chaînage d'angle. La partie droite comprend un rez-de-chaussée et un encuvement. Le rez-de-chaussée est principalement en calcaire marbrier. Parmi les moellons se trouvent quelques pierres de taille. Quelques moellons de grès se mêlent au calcaire marbrier. L'encuvement est en brique. On peut remarquer une ancienne baie aujourd'hui murée dont l'encadrement est en calcaire marbrier tout comme le chaînage d'angle. Les deux lucarnes semblent être de création récente. La porte du rez-de-chaussée comporte un linteau en accolade surmontée d'un élément de réemploi en calcaire marbrier représentant une tête.

Dans l'angle sud-est, le volume élancé du logis semble vouloir répondre à celui de la grange située dans l'angle opposé. Il comprend un étage de soubassement en moellons de calcaire marbrier puis deux niveaux en brique. Les baies sont à linteau cintré en brique avec appui de fenêtre en calcaire marbrier. Le calcaire marbrier a également été utilisé dans la chaîne d'angle harpée et dans le bandeau inférieur séparant l'étage de soubassement du reste de l'élévation. On peut noter les traces de l'encadrement d'une ancienne baie au premier niveau. La toiture, en matériaux synthétiques, est à deux pans avec coyaux.

Le côté sud comprend une dépendance à usage de logis et une aile d'étables. Accolé au logis, le premier bâtiment comprend un étage de soubassement, puis deux niveaux dont un en surcroît. Le soubassement est constitué d'une maçonnerie mixte de grès et calcaire marbrier. Il comprend cinq ouvertures, deux portes et trois fenêtres. Toutes sont à linteau cintré en brique. Les piédroits des fenêtres sont en brique alors que ceux des portes mêlent brique et calcaire marbrier. Un escalier extérieur donne accès au premier niveau. Celui-ci ainsi que l'étage en surcroît sont en brique. Seuls les appuis de fenêtre sont en calcaire marbrier. Les linteaux sont cintrés en brique. Trois ouvertures donnent sur le grenier dont une lucarne indiquant que ce bâtiment avait probablement autrefois une fonction plus utilitaire. La toiture est à deux pans en matériaux synthétiques. Une aile d'étables avec un niveau et entresol ferme l'aile sud de la cour. Les murs sont constitués d'une maçonnerie mixte de grès et calcaire marbrier. Les baies sont à linteau cintré en brique. La toiture, soulignée par une corniche de briques, est à deux pans et en matériaux synthétiques.

La charreterie comprend un rez-de-chaussée et un encuvement. Le rez-de-chaussée est constitué des trois ouvertures en arc déprimé dont l'encadrement est constitué d'une alternance de brique et de claveaux en calcaire marbrier. Cette alternance se retrouve dans les piliers séparant les trois ouvertures ainsi que dans l'encadrement de la baie de l'encuvement. La brique est utilisée seule dans le reste de la maçonnerie. Une corniche denticulée souligne la toiture à deux pans avec deux demi-croupes. Une extension en brique avec toiture en apentis est accolée sur le côté nord.

Abords : Trottoir pavé le long des ailes est et sud.

Documents liés :



Commune : Choisies

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison élémentaire
.....

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 6 Grand Rue

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Brique ; grès ; pierre bleue

Commentaire historique :

Seconde moitié du XVIIIe siècle / Première moitié du XIXe siècle. Ensemble bâti formant le front nord de la Grand'Rue de Choisies. L'ensemble apparaît presque complet sur le cadastre de 1828. Seul un espace n'est pas comblé. Le cadastre de 1901 montre que cet espace a été construit.

Commentaire descriptif :

Regroupant une maison élémentaire et trois fermes élémentaires, cet ensemble bâti se caractérise par son homogénéité. Elle résulte des matériaux mis en œuvre, principalement de la brique et du calcaire marbrier. Cependant, chaque élément possède des caractères qui lui sont propres. Les usoirs contribuent également à donner de la qualité à l'alignement.

Le n°6 est une maison (ferme ?) élémentaire possédant deux niveaux. Le second semble être le fruit d'un agrandissement ultérieur. Le premier niveau est constitué d'une maçonnerie mixte de grès et calcaire marbrier et de briques. Les baies, à linteau cintré, possèdent un encadrement où alternent brique et calcaire marbrier. Une porte de garage a été percée ultérieurement dans la partie droite du logis. L'étage est entièrement en brique en dehors des appuis de fenêtres et des linteaux droits qui sont en calcaire marbrier. Une corniche denticulée souligne la toiture à deux pans. Elle est couverte de matériaux synthétiques.

Documents liés :

Illustration

