

**Commune : Floursies**

**Illustration**

**Nom / Dénomination de l'édifice :** Moulin de la  
Forgette .....

**Localisation :**

Section cadastrale : A 300 .....

Adresse : 1 chemin du Rivage .....

**Description :**

Composition :

Matériaux :

**Documents liés :** Fiche Mérimée



Réponse n° 7



## Inventaire général du patrimoine culturel

- édifice / site** Moulin de Foursies, Moulin de la Forgette, actuellement maison
- localisation** Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Foursies
- aire d'étude** Parc Naturel Régional de l'Avesnois
- lieu-dit** Moulin (le)
- adresse** 1 chemin du Rivage
- hydrographie** Fontaine Saint-Eloi (ruisseau de la)
- destinations successives** maison
- dénomination** moulin
- parties non étudiées** bief
- époque de construction** 16e siècle
- auteur(s)** maître d'œuvre inconnu
- historique** Dans leur livre *Moulin en Avesnois*, Claude Lompret et Jérôme Chrétien datent ce moulin du XVI<sup>ème</sup> siècle. Selon eux il est fort possible qu'à l'origine il ait été une forge, vu ses dimensions et surtout l'ancien nom du lieu : La Forgette. Les forges hydrauliques étaient souvent de faibles dimensions, et le moulin de Foursies est l'un des plus petits de l'arrondissement (7 mètres sur 10). De plus, au XVI<sup>ème</sup>, siècle les habitants de Foursies devaient moulin leur grain au moulin banal de Saint-Aubin, ce qui renforce la thèse d'une ancienne forge. La roue à augets en fonte acérée, que l'on peut encore observer, date du XIX<sup>ème</sup> siècle. C'est à cette époque que la forge aurait été transformée en moulin à farine. D'après les actuels propriétaires, le moulin aurait fonctionné jusqu'en 1962. Aujourd'hui, la roue, plutôt dégradée, est le seul vestige de l'ensemble du mécanisme qui faisait tourner les meules. Quant au bief qui occupait environ 10 ares, quelques arbres en indiquent encore les contours, mais il s'est envasé et n'est plus en eau, même si le ruisseau de la Fontaine Saint-Eloi y circule toujours. Entre les cadastres établis en 1813 et 1868, l'emprise générale du moulin est restée la même. Entre ces dates, les contours du bief sont devenus plus rectilignes, tout comme ceux du carrefour, ce qui est sans doute lié à la nécessité de stabiliser la route. Sur les cadastres semble être dessiné un canal de vidange du bief. La roue n'est pas représentée en 1813. En 1869 un nouveau bâtiment abritant des écuries apparaît en face du moulin ; il est agrandi sur le cadastre de 1933, formant aujourd'hui une maison.
- description** Le bâtiment, de forme irrégulière, semble avoir été remanié ou construit en plusieurs fois. Un badigeon couvre les matériaux et rend difficile toute interprétation de son évolution. La partie en eau du bief devait venir très près de la façade, à environ 2 mètres. Il devait avoir une profondeur comprise entre 1,5 et 2 mètres. La vanne qui alimentait la roue par le haut est doublée par la vanne de décharge. La chute fait près de trois mètres de haut. D'après des documents d'archive datant de 1829 il y aurait eu à cette époque deux roues successives. La couverture, côté bief, est en demi-croupe. Un petit bâtiment est accolé à l'arrière du moulin.
- étages** en rez-de-chaussée surélevé ; sous-sol
- gros-œuvre** calcaire marbré ; brique
- couverture (type)** toit à deux pans ; demi-croupe
- couverture (matériau)** tuile mécanique ; ardoise ; matériau synthétique en couverture
- état** état moyen
- propriété** propriété privée
- type d'étude** inventaire préliminaire
- rédacteur(s)** Lagrange Samuel
- référence** IA59002510
- © Inventaire général
- enquête** 2005
- date versement** 2009/10/27
- date mise à jour** 2012/02/27
- crédits photo** Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :  
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Requête

((foursies) :LOCA,PLOC)NSEE )

Relations

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

**Commune : Floursies**

**Illustration**

**Nom / Dénomination de l'édifice :** Ancienne mairie .

**Localisation :**

Section cadastrale : A 226 .....

Adresse : 1 place de l'Eglise .....

**Description :**

Composition :

Matériaux :

**Documents liés :** Fiche Mérimée



## Réponse n° 2



## Inventaire général du patrimoine culturel

**édifice / site** Mairie, école, actuellement maison  
**localisation** Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Floursies  
**aire d'étude** Parc Naturel Régional de l'Avesnois  
**adresse** 1 place de l'Eglise  
**destinations successives** maison  
**dénomination** mairie ; école  
**parties non étudiées** jardin ; remise ; cour ; mur de clôture ; fenil  
**époque de construction** 18e siècle ; 2e quart 19e siècle  
**année** 1845  
**auteur(s)** Flévet Jules (architecte départemental)

**historique** M. et Mme Colart étaient propriétaires de cette maison et de toutes ses dépendances par suite d'acquisition qu'ils en ont faite de Demoiselle Marie Thérèse Joseph Druart leur sœur et belle sœur en son vivant, propriétaire demeurant à Floursies suivant contrat reçu par le notaire instrumentaire le 9 juillet 1835, enregistré le 11. Cet immeuble appartenait à la dite Demoiselle Marie Thérèse Joseph Druart comme l'ayant recueilli il y a plus de 45 ans dans la succession de ses père et mère décédés au dit Floursies (AD Nord, O 236-8).

Cet extrait date de 1840, année où la municipalité de Floursies racheta la maison pour en faire une mairie-école. Jules Flévet, architecte du département du Nord à cette époque, est l'architecte qui supervisa les travaux d'aménagement de l'école et de la mairie réalisés en 1845. D'après les plans d'origine et ceux des travaux projetés, conservés aux Archives Départementales du Nord, il y avait à l'entrée une grange (aujourd'hui disparue) sous laquelle on passait pour entrer dans la cour. Celle-ci était en grande partie occupée par un jardin, alors qu'à l'arrière se trouvait un verger. A l'intérieur du logement de l'instituteur, se trouvaient une chambre à coucher, une cuisine, une chambre basse, ainsi qu'un fournil et un bûcher au niveau de l'actuel escalier qui n'existait pas alors.

Les cadastres confirment ces informations puisque la grange disparaît entre 1813 et 1869. En 1869 une mare a été creusée le long du cours d'eau, mais elle n'existe plus en 1933. Une remise, ou peut-être un préau, ainsi que les lieux d'aisance mentionnés dans les archives, sont visibles sur le cadastre de 1869.

**description** Depuis sa vente à Floursies, l'ensemble a été considérablement remanié. Suivant les conseils municipaux en place divers travaux furent réalisés. La partie qui fut le logement de l'instituteur (à gauche) est sans doute celle qui a été la mieux préservée comme en témoignent les ouvertures d'origine. En revanche la partie qui fut à la fois l'école des garçons et l'école des filles (2 classes séparées avec cours et cabinets d'aisance distincts) fut complètement remaniée, et toutes les ouvertures actuelles, ainsi que les cloisons, n'ont plus de rapport avec celles d'origine. Deux niveaux s'observaient sur la façade puisque la partie transformée en école était à l'origine en rez de chaussée, tandis que l'autre, qui devint le logement de l'instituteur, était déjà surélevée. De plus, puisque le faitage est entièrement sur le même niveau sur le plan avant travaux de 1838, il est certain que l'étage fut ajouté pour accueillir la mairie. C'est ainsi que fut rendue nécessaire la construction de l'escalier extérieur.

Les travaux réalisés ne furent toutefois pas à la hauteur de ceux qui avaient été projetés en 1845 puisque les plans prévoyaient notamment qu'un étage soit ajouté sur toute la longueur et qu'un escalier intérieur soit aménagé. Le fournil aurait dû être reconstruit sur l'autre pignon, et un mur séparant la cour des garçons de celle des filles aurait dû être élevé avec à son extrémité des cabinets d'aisance distincts.

La maçonnerie est en pierre bleue, tandis que les encadrements sont fait avec une alternance de brique et de pierre bleue. La corniche est en brique. La toiture est en ardoise sur la partie mairie-école, et en matériaux synthétiques sur l'ancien logement de l'instituteur.

**étages** 1 étage carré  
**gros-œuvre** calcaire maillier  
**couverture (type)** toit à deux pans  
**couverture (matériau)** matériau synthétique en couverture ; ardoise ; tuile mécanique  
**état** remanié ; bon état  
**propriété** propriété de la commune  
**type d'étude** inventaire préliminaire  
**rédacteur(s)** Lagrange Samuel  
**référence** IA59002526  
 © Inventaire général  
**enquête** 2005  
**date versement** 2009/10/27  
**date mise à jour** 2012/02/27  
**crédits photo** Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP

**Commune : Floursies**

**Illustration**

**Nom / Dénomination de l'édifice :** Ferme .....

**Localisation :**

Section cadastrale : A 189 .....

Adresse : 4 place de l'Eglise .....

**Description :**

Composition :

Matériaux :

**Documents liés :** Fiche Mérimée



## Réponse n° 3



## Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site	Ferme
localisation	Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Foursies
aire d'étude	Parc Naturel Régional de l'Avesnois
adresse	4 place de l'Eglise
destinations successives	ferme
dénomination	ferme
parties non étudiées	grange ; étable ; mur de clôture
époque de construction	2e moitié 19e siècle
auteur(s)	maître d'oeuvre inconnu
historique	En 1813 cette ferme était située à un carrefour, mais la rue dénommée Grande Rue en 1813 a disparu en 1869. Bien que la forme actuelle du logis soit proche de celle de 1813, les alignements avec les constructions voisines indiquent qu'il a été reconstruit entre 1813 et 1869, ce qui confirme son style. La grange telle qu'elle est constituée aujourd'hui reprend vraisemblablement une construction présente en 1813, mais transformée totalement. Ceci explique la présence de pierre bleue sur ce bâtiment presque totalement en brique. L'étable aurait ainsi pu être la grange auparavant, ce qui expliquerait qu'elle soit totalement en pierre bleue en partie basse et qu'elle ait une porte du type de celle d'une grange. Quant au bâtiment qui se trouve à proximité du pont, aujourd'hui devenu un hangar métallique, un fragment de mur témoigne de son existence passée, le long du chemin. D'autres bâtiments plus modestes apparaissent ou disparaissent suivant les cadastres. Une mare dénommée Fontaine Alvéna apparaît en 1869, créée lors de la modification du tracé du ruisseau voisin en en reprenant un bras mort. Elle existait toujours en 1933, mais a depuis disparu.
description	La ferme est placée en surplomb par rapport à la voie ; le logis est accessible par une volée d'escalier ménagée dans le mur de soutènement en calcaire, ce qui le met en scène au bout de la place de l'Eglise. Une fontaine a été aménagée dans le muret et servait sans doute à faire boire les chevaux en les attachant à une barre métallique toujours présente. Elle est surmontée de l'inscription TH en morceaux de verre blanc. Le logis reprend le type d'une maison de maître. Il est d'apparence très soignée avec une corniche à modillons et des fers d'ancrage travaillés, mais aussi par la régularité de sa composition. Accolé au pignon sud-est se trouve une partie plus basse constituée a priori en même temps que le logis. Implantée perpendiculairement à l'un de ses murs goutteaux, la grange en brique sur une assise de pierre bleue est d'une taille imposante. L'intérieur a été remanié pour satisfaire aux exigences de l'agriculture moderne.
étages	1 étage carré
gros-oeuvre	calcaire marbré ; brique
couverture (type)	toit à deux pans ; demi-croupe
couverture (matériau)	matériau synthétique en couverture ; ardoise
état	bon état
propriété	propriété privée
type d'étude	inventaire préliminaire
réacteur(s)	Lagrange Samuel
référence	IA59002530
	© Inventaire général
enquête	2005
date versement	2009/10/27
date mise à jour	2012/02/27
crédits photo	Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Merimee, des notices et des images :  
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Requête ((foursies) :LOCA,PLOC,INSEE )  
Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

**Commune : Floursies**

**Illustration**

**Nom / Dénomination de l'édifice :** Ferme .....

**Localisation :**

Section cadastrale : A 448 .....

Adresse : 5 impasse Dubois .....

**Description :**

Composition :

Matériaux :

**Documents liés :** Fiche Mérimée





Réponse n° 1

**Inventaire général du patrimoine culturel**

**édifice / site** Ferme, actuellement maison  
**localisation** Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Foursies  
**aire d'étude** Parc Naturel Régional de l'Avesnois  
**lieu-dit** Mont-Dourles (près de)  
**adresse** 5 impasse Dubois  
**destinations successives** maison  
**dénomination** ferme  
**parties non étudiées** grange ; écurie ; étable ; fenil ; jardin ; remise ; cour ; cîme  
**époque de construction** 18e siècle  
**année** 1701

**auteur(s)** maître d'œuvre inconnu

**historique** De petites extensions furent réalisées ou supprimées suivant les époques, mais dans sa forme générale, cette ferme n'a pas changé depuis l'établissement du cadastre de 1813. Toutefois, alors qu'elle était accessible par deux chemins en 1813, et trois en 1869, elle se retrouve en impasse dès 1933. Par ailleurs le bâtiment qui se trouvait à l'entrée de la cour du côté du bourg a perdu un tiers de sa superficie entre 1869 et 1933.

Une pierre datée de 1701 se trouve juste sous la corniche du logis, à droite de la porte d'entrée centrale. Son positionnement laisse penser qu'il s'agit d'une pierre de remplissage. Il se peut qu'elle provienne d'un autre ensemble. Mais, il est aussi possible que les linteaux du logis aient été refaits (vu la date ils devraient être cintrés) et que la pierre ait été déplacée à cette occasion. Elle n'indique donc pas obligatoirement la date à laquelle les bâtiments ont pris leur apparence actuelle.

**description** Cette ferme est aujourd'hui la plus imposante des anciennes fermes de Foursies, notamment par sa grange monumentale. Elle se trouve au bout d'une impasse, mais la parcelle était auparavant traversée par deux chemins.

En entrant, le premier bâtiment sur la gauche est sans doute une ancienne étable en raison de ses étroites ouvertures. De plus, les traces de ce qui fut sans doute un four à pain sont visibles sur le mur donnant sur la cour, là où un bâtiment a disparu entre 1813 et 1869. La porte et les deux fenêtres en pierre bleue et brique très soignées sur le côté laissent penser que ce fut antérieurement un logis. Le plafond, plancher d'un grand fenil, était vraisemblablement assez haut.

À l'ouest se trouve le logis qui est composé de deux parties de hauteur différente. Il est possible que la partie la plus haute, qui est aussi la plus large, était occupée par le propriétaire. Toutefois, d'après l'emploi de la brique aux angles de l'étage, il semble que celui-ci a été construit postérieurement. L'autre partie aurait donc pu être occupée par des membres de la famille ou des ouvriers agricoles. Sur la façade antérieure, deux portes laissent penser à l'existence de deux logis distincts, tandis qu'un renforcement dans la façade arrière (actuellement accolée d'une extension en brique) semble corroborer cette thèse. Sur le pignon qui se trouve du côté de l'entrée de la cour, des briques montrent l'ancienne pente du toit avant la mise en place des fenils actuels. Une pompe indique l'emplacement d'une cîme. Il y a deux caves dans ce logis, l'une aurait servi à entreposer les fruits, et l'autre à l'affinage du Maroilles.

En face du logis, se trouvent l'étable et peut-être une écurie. Les portes sont de deux styles différents : deux très proches sont encadrées en brique et pierre bleue avec ouverture cintrée, tandis que les deux autres, plus espacées, sont totalement encadrées de pierre bleue et ont un linteau métallique. Il semble donc qu'il y ait eu deux époques de construction ou un remaniement d'une partie. Le pignon droit a été remonté récemment en parpaing de béton, et un bâtiment contemporain a été accolé à la façade arrière. Entre ces étables et le logis se trouvait la fosse à fumier. Celle-ci était nettement en contrebas du bâtiment, ce qui facilitait le travail quotidien de nettoyage. Le dénivelé a depuis été remblayé et engazonné.

La grange est située perpendiculairement au logis et à l'étable. Elle ne ferme pas totalement la cour, rappelant qu'un chemin y passait autrefois. Alors que généralement les granges de Foursies sont traversées par la largeur, celle-ci s'ouvre aux chariots dans sa longueur, dans le sens de la pente, ce qui permettait sans doute de rentrer plusieurs chariots simultanément, pour les décharger ou les mettre à l'abri. Le tiers de la hauteur est dû à un exhaussement en brique. L'ensemble comporte très peu d'ouvertures : les deux portes cochères, une porte piétonne centrale côté cour, et trois petites lucarnes, donnant un minimum de lumière, placées sur le pan de toiture en ardoise de Fumay côté pâture.

**étages** en rez-de-chaussée surélevé**gros-œuvre** calcaire maibrier**couverture (type)** toit à deux pans ; demi-croupe**couverture (matériau)** matériau synthétique en couverture ; ardoise**état** bon état**propriété** propriété privée**type d'étude** inventaire préliminaire**rédacteur(s)** Lagrange Samuel**référence** IA59002536

© Inventaire général

**enquête** 2005**date versement** 2009/10/27**date mise à jour** 2012/02/27**crédits photo** Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP

**Commune : Floursies**

**Illustration**

**Nom / Dénomination de l'édifice :** Ferme .....

**Localisation :**

Section cadastrale : A 243 .....

Adresse : 7 place de l'Eglise .....

**Description :**

Composition :

Matériaux :

**Documents liés :** Fiche Mérimée



Réponse n° 4



## Inventaire général du patrimoine culturel

**édifice / site** Ferme

**localisation** Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Foursies

**aire d'étude** Parc Naturel Régional de l'Avesnois

**adresse** 7 place de l'Eglise

**destinations successives** ferme

**dénomination** ferme

**parties non étudiées** grange ; étable ; fenil ; four à pain

**époque de construction** milieu 18e siècle ; 2e moitié 19e siècle

**année** 1730 ; 1753

**auteur(s)** maître d'oeuvre inconnu

**historique** Le linteau de la deuxième fenêtre en partant de la gauche, qui n'est pas homogène par rapport aux autres ouvertures, porte la date 1730, et le linteau de la porte d'entrée celle de 1753. Cette dernière date correspond à la reconstruction du logis à partir d'un ensemble datant de 1730, dont il ne reste qu'une ouverture. La disposition actuelle du logis et de la grange est présente sur le cadastre de 1813. De petites extensions sont réalisées à l'arrière entre 1813 et 1869. Conservant son pignon ancien contigu au logis, la grange a été reconstruite à la fin du 19e siècle (analyse stylistique). D'après l'étude des cadastres, l'étable, implantée à l'arrière perpendiculairement à la grange, a été reconstruite entre 1869 et 1933.

**description** Située dans le centre du village, cette ferme est implantée parallèlement à la voie ; elle devait être précédée d'un usoir. Elle est composée d'un logis en rez-de-chaussée, prolongé par une grange qui se poursuit en retour par des étables, sur l'arrière de la parcelle. La maçonnerie du logis est entièrement en moellons de calcaire marbrier. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont encadrées de calcaire taillé, avec une petite partie en brique sous les angles des linteaux segmentaires qui indique peut-être un réhaussement. Les ouvertures du fenil comportent davantage de briques et doivent être plus récentes. Contrairement à la façade avant, régulière, la façade arrière a été remaniée. Elle présente des ouvertures cintrées et encadrées de briques plus anciennes, mais également des ouvertures agrandies récemment dans le fenil. Le pan arrière de la toiture a deux pentes différentes, tandis qu'il est uniforme à l'avant. La grange vient dans la continuité du logis, puis les étables en partent en retour à l'arrière, d'où une charpente commune pour la grange et les étables. Le mur porteur entre la maison et la grange montre que cette dernière a été reconstruite. Les étables sont totalement en brique alors que la grange est en calcaire marbrier dans sa partie inférieure.

**étages** en rez-de-chaussée surélevé

**gros-œuvre** calcaire marbrier ; brique

**couverture (type)** toit à deux pans ; demi-croupe

**couverture (matériau)** ardoise ; matériau synthétique en couverture

**typologie** Usoir. Ferme en L.

**état** bon état ; inégal suivant les parties

**propriété** propriété privée

**type d'étude** inventaire préliminaire

**réacteur(s)** Lagrange Samuel

**référence** IA69002532

© Inventaire général

**enquête** 2005

**date versement** 2009/10/27

**date mise à jour** 2012/02/27

**crédits photo** Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP

Protection des droits des auteurs de la base [Mérimée](#), des notices et des images :  
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Requête ((foursies) :LOCA,PLOC,INSEE )

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

**Commune : Floursies**

**Illustration**

**Nom / Dénomination de l'édifice :** Maison  
traditionnelle .....

**Localisation :**

Section cadastrale : A 216 .....

Adresse : 10 rue du Moulin .....

**Description :**

Composition :

Matériaux :

**Documents liés :** Fiche Mérimée



Réponse n° 5



## Inventaire général du patrimoine culturel

édifice / site Maison

localisation Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Floursies

aire d'étude Parc Naturel Régional de l'Avesnois

lieu-dit Ferme Thiroux (près de la)

adresse 10 rue du Moulin

destinations successives maison

dénomination maison

parties non étudiées jardin ; mur de clôture

époque de construction milieu 19e siècle

auteur(s) maître d'œuvre inconnu

**historique** La mise en oeuvre du calcaire marbrier sur la façade sur jardin (chaînes d'angle et corniche en calcaire, appuis et linteaux des ouvertures prolongés par un bandeau) permet de dater cette maison du milieu du 19e siècle. Plus précisément, d'avant 1869, puisqu'elle figure sur le cadastre établi cette année-là. Elle a été reconstruite sur l'emplacement d'un bâtiment plus important visible sur le cadastre de 1813. Elle a été agrandie sur l'arrière en deux étapes, une première fois vers les années 1930 et récemment (aménagement d'une terrasse).

**description** Il s'agit de l'unique maison repérée à Floursies. Elle occupe une position surélevée par rapport aux voies, près d'un carrefour. Le gros oeuvre est en brique. Sur les pignons, la maçonnerie est en calcaire marbrier (hormis les conduits de cheminée) et en brique en façade. Celle-ci est construite de manière parfaitement symétrique avec deux fenêtres de chaque côté de la porte en rez-de-chaussée. La disposition des deux ouvertures des combles, placées au-dessus des fenêtres du rez-de-chaussée les plus proches de la porte, accentue la régularité de la façade.

Deux bandeaux en pierre bleue la renforcent, l'un en alignement avec les linteaux des fenêtres du rez-de-chaussée, l'autre dans le prolongement des pierres d'appui des fenêtres des combles. Le calcaire marbrier occupe ainsi une part importante de la façade : il est présent en sous-sol jusqu'à l'appui des fenêtres, formant un autre bandeau, dans la totalité des encadrements, les chaînes d'angle, et la corniche. L'horizontalité de la composition est renforcée par ces bandeaux, redoublés par la ligne de la corniche en calcaire.

En raison de l'agrandissement sur l'arrière, il est totalement impossible de se faire une idée de ce que fut la façade arrière où même le toit a été refait de façon à ce qu'il n'y ait pas de ruptures. Le jardin, situé sur l'avant, est fermé par un mur-bahut surmonté d'une grille.

élévation élévation ordonnancée

étages en rez-de-chaussée surélevé

gros-oeuvre calcaire marbrier ; brique

couverture (type) toit à deux pans

couverture (matériau) matériau synthétique en couverture

état bon état

propriété propriété privée

type d'étude inventaire préliminaire

rédacteur(s) Lagrange Samuel

référence IA5902517

© Inventaire général

enquête 2005

date versement 2009/10/27

date mise à jour 2012/02/27

crédits photo Thirbaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Merimee, des notices et des images :  
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Requête ((floursies) :LOCA,PLOC,INSEE )

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0



Réponse n° 6



## Inventaire général du patrimoine culturel

**édifice / site** Ferme

**localisation** Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Foursies

**aire d'étude** Parc Naturel Régional de l'Avesnois

**lieu-dit** Ferme Thiroux (près de la)

**adresse** 17 rue du Moulin

**destinations successives** ferme

**dénomination** ferme

**parties non étudiées** grange ; fenil ; four à pain ; jardin ; bûcher ; puits ; cour

**époque de construction** 4<sup>e</sup> quart 18<sup>e</sup> siècle

**siècle détail** milieu 19<sup>e</sup> siècle

**année** 1784

**auteur(s)** maître d'œuvre inconnu

**historique** Le logis est daté de 1784 sur le linteau de sa porte principale. La forme des ouvertures, légèrement cintrées, et la mise en oeuvre de la brique alternant avec le calcaire marbrier confirment cette datation. Cependant, entre 1813 et 1869 (dates de l'établissement des cadastres sur la commune), le logis a été rallongé et une parcelle qui semble être un jardin a été modifiée. Sans doute à la même époque, le logis et la grange ont été surélevés. Entre les cadastres de 1869 et de 1933, un appentis a été rajouté au bout de la grange. La configuration de l'ensemble est toujours la même aujourd'hui, hormis l'ajout de hangars à l'arrière.

**description** Implantée en retrait, parallèlement à la voie et au ruisseau de la Fontaine saint-Eloi, il s'agit de l'une des plus longues fermes du village. Elle est composée d'un logis rectiligne, comportant trois portes sur la cour avant, et d'un bâtiment abritant la grange, une étable et un fenil, implanté en biais par rapport au logis. Un petit volume plus bas assure la liaison entre la grange et le logis, lui-même surmonté d'un fenil. D'après des traces de portes visibles sur sa façade arrière, une partie devait être au paravant une étable, peut-être avant la construction de la grange. Le logis et la grange ont été surélevés, en brique pour la grange et la façade arrière du logis et en moellon de calcaire pour sa façade avant, par souci d'homogénéisation avec le rez-de-chaussée. La pompe à eau, que l'on retrouve très fréquemment dans le secteur, a été conservée. Le linteau de la porte principale du logis porte l'inscription : 1784 PJT AJL pour Pierre Joseph Thiroux (1746-1815) et sa femme Alexandrine Joseph Le comte (1753-1837).

**étages** rez-de-chaussée surélevé

**gros-oeuvre** calcaire marbrier ; brique

**couverture (type)** demi-croupe ; toit à deux pans

**couverture (matériau)** matériau synthétique en couverture

**état** inégal suivant les parties

**propriété** propriété privée

**type d'étude** inventaire préliminaire

**rédacteur(s)** Lagrange Samuel

**référence** IA59002515

© Inventaire général

**enquête** 2005

**date versement** 2009/10/27

**date mise à jour** 2012/02/27

**crédits photo** Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :  
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Requête  
Relations((foursies) :LOCA,PLOC,INSEE )  
Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

**Commune : Floursies**

**Illustration**

**Nom / Dénomination de l'édifice :** Ferme .....

**Localisation :**

Section cadastrale : A 278 .....

Adresse : 25 impasse du Vivier.....

**Description :**

Composition :

Matériaux :

**Documents liés :** Fiche Mérimée



Réponse n° 8



## Inventaire général du patrimoine culturel

**édifice / site** Ferme, actuellement maison  
**localisation** Nord-Pas-de-Calais ; Nord ; Foursies  
**aire d'étude** Parc Naturel Régional de l'Avesnois  
**lieu-dit** Ferme Thiroux (près de la)  
**adresse** 25 impasse du Vivier  
**destinations successives** maison  
**dénomination** ferme  
**parties non étudiées** grange ; étable ; laiterie ; four à pain ; cour ; fenil ; puits ; jardin potager  
**époque de construction** milieu 19e siècle (?)

**auteur(s)** maître d'oeuvre inconnu

**historique** Bien que l'analyse stylistique laisse penser que cette ferme daterait du 18e siècle, elle ne figure pas sur le cadastre de 1813, alors qu'elle apparaît sur celui de 1869. Entre 1869 et 1933 furent construits la laiterie et un hangar en avant de la grange. Dans sa forme actuelle l'ensemble est tel qu'il est représenté en 1869, jardin potager compris, hormis l'adjonction de la laiterie, postérieure.

**description** Cette ferme, la seule à l'écart du village, est implantée perpendiculairement à la voie. Elle se composait d'une étable et du logis surmontés du fenil, d'une grange d'un volume plus élevé et d'un logement d'ouvrier agricole comprenant un four à pain, placés dans un même alignement, en appentis de la grange. Sur le revers de l'étable a été ajoutée une laiterie en moellon, surélevée en brique. La maçonnerie de l'ensemble est en calcaire marbrier. L'observation des ruptures dans l'ordonnement des pierres permet de lire les étapes successives de construction. Il semble ainsi que la grange et le logis aient été construits à la même époque. Celui-ci a été ensuite surélevé avec l'ajout du fenil. L'étable a été transformée pour l'incorporer au logis, notamment en agrandissant une ouverture. La dernière partie édifiée serait celle du pignon ouest qui était occupée par un logement d'ouvrier agricole. Cette ferme a été rachetée en 1972 par ses actuels propriétaires alors qu'elle était à l'abandon depuis trois ans. Ils l'ont depuis rénovée progressivement. Le fenil et les étables ont été aménagés en parties habitables. Le sol du fenil était à l'origine fait de terre battue sur une épaisseur d'environ 15 centimètres reposant sur de petits bouts de bois posés sur les solives. De petits morceaux de verre avaient été disposés dans la maçonnerie, composée en grande partie d'argile, vraisemblablement pour tuer les rats qui y auraient fait leur galerie. Le hangar qui se trouvait en avant de la grange et qui était de construction récente a été détruit.

**étages** en rez-de-chaussée

**gros-œuvre** calcaire marbrier

**couverture (type)** toit à deux pans ; appentis

**couverture (matériau)** ardoise ; matériau synthétique en couverture

**état** bon état

**propriété** propriété privée

**type d'étude** inventaire préliminaire

**rédacteur(s)** Lagrange Samuel

**référence** IA59002518

© Inventaire général

**enquête** 2005

**date versement** 2009/10/27

**date mise à jour** 2012/02/27

**crédits photo** Thibaut, Pierre - © Inventaire général, ADAGP



Protection des droits des auteurs de la base [Mérimée](#), des notices et des images :  
 Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Requête  
Relations

((foursies) :LOCA,PLOC,INSEE )  
Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0



Rédacteur : SMPNR Avesnois