

Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 305 rue de la Carrière

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Plusieurs parties de cet ensemble figurent sur le cadastre de 1828 : le logis, la grange traversante implantée sur rue, un bâtiment pour abriter les animaux qui a en grande partie été détruit au cours du XIXème siècle. A l'exception du hangar situé à l'arrière, l'ensemble bâti présente aujourd'hui la même configuration que sur le cadastre de 1901. La ferme n'est plus en activité. Présence d'un oratoire en pierre bleue à proximité : Dieu Saint-Hubert et Saint-Donat, 1847.

Commentaire descriptif :

Cette ancienne ferme organisée autour d'une cour ouverte présente une organisation particulière : grange sur rue, logis s'ouvrent sur la cour, bâtiment abritant les animaux à l'arrière du logis au contact des pâtures. A l'exception de la corniche en brique, l'ensemble du logis est en calcaire marbrier, avec des lits de pierre de différentes hauteurs. Les encadrements des baies témoignent d'une construction en deux temps : la première partie correspond aux fenêtres avec un linteau droit, la seconde présentent des ouvertures cintrées alternant brique et calcaire marbrier. L'observation du cadastre de 1901 confirme cette hypothèse. Ce bâtiment a été restauré. La grange est essentiellement en moellons de pierre bleue, avec la corniche et le haut du pignon en brique. Sa toiture est à deux pans avec un coyau. Une aération circulaire est présente en haut du pignon.

Documents liés :



Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 143 rue de l'Eglise

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Documents liés :

Illustration



Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 891 rue de Beaumont

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Cet édifice figure sur le cadastre de 1901. La porte d'entrée est surmontée d'un linteau en calcaire marbrier portant la date de 1863.

Commentaire descriptif :

Le volume principal de la maison présente dispose de quatre travées. Des bâtiments annexes y sont juxtaposés de part et d'autre. En raison de la déclivité du terrain, le niveau du rez-de-chaussée côté rue est différent de celui côté jardin. L'ensemble de la construction est en calcaire marbrier. La mise en œuvre est variée : maçonnerie en lits de pierre de différentes hauteurs, pierres taillées en encadrement de baies, pierres de taille de grande dimension en chaînage d'angle, moellons pour l'annexe côté est. Linteau gravé et pierre de seuil en calcaire marbrier à l'entrée.

Documents liés :



Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Autre

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : route de Beaumont

Description :

Composition : Cour

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :

Illustration



Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 67 rue des Chauffours

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Commentaire historique :

Cet édifice figure sur le cadastre de 1901.

Commentaire descriptif :

La maison est implantée à l'angle de deux rues. Abords : jardinet, trottoir terrasse, muret. Une porte dans le mur d'enceinte permet d'accéder à l'arrière de l'habitation. Le volume principal présente trois travées. Des bâtiments annexes y sont juxtaposés de part et d'autre. A l'exception de la corniche en brique, l'ensemble de la construction est en calcaire marbrier. La mise en œuvre est variée : maçonnerie en lits de pierre de différentes hauteurs, pierres taillées et saillantes en encadrement de baies, pierres de taille de grande dimension en chaînage d'angle. Initiales « FMCL » en fers d'ancrage.

Documents liés :

Illustration



Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 30 rue de l'église.....

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Cet édifice figure sur le cadastre de 1828.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme élémentaire regroupant toutes les fonctions sous un même toit : logis, étables, grange, bergerie. Les maçonneries sont en moellons de calcaire marbrier avec la présence ponctuelle de pierres de réemploi et des pierres taillées en chaînage d'angle, la corniche denticulée est en brique. Les traces d'une porte rebouchée et la variété des encadrements des baies témoignent des modifications dans l'organisation du bâtiment. Deux fenêtres du logis ont des linteaux cintrés en calcaire marbrier, une autre possède un encadrement alternant briques et calcaire marbrier. Les ouvertures des anciennes étables ont un linteau droit. Présence d'une niche en brique dans le mur du logis. Un bâtiment annexe est implanté sur rue. Abords de qualité : trottoir pavé, emmarchement en calcaire marbrier, usoir enherbé et fleuri.

Documents liés :



Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 116 rue de l'église

Description :

Composition : Logement

Matériaux : Pierre bleue ; Brique; ciment

Illustration



Commentaire historique :

Plusieurs parties de cet ensemble figurent sur le cadastre de 1828 : l'ancien logis, les étables et la grange traversante dans leur prolongement, le bâtiment annexe face à la grange. Le logis transformé en plusieurs habitations est présent sur le cadastre de 1901. Présence d'une pierre de réemploi dans le mur de l'ancien logis daté de 1589 (?). La ferme n'est plus en activité.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme organisée autour d'une cour accessible par un porche. La façade de l'ancien logis s'ouvre sur la cour. Les anciennes étables se situent à l'entrée de la cour, un autre bâtiment qui abritait les animaux est en retrait au contact avec les pâtures. La grange a un volume imposant, sa toiture à deux pans principaux dispose de coyaux et d'un quart de croupe. L'habitation construite postérieurement ne fait pas l'objet d'une description.

Documents liés :



Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme sur cour...

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 1300 rue de Beaumont

Description :

Composition : Grange

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Commentaire historique :

Les bâtiments composant cette ferme semblent avoir été édifiés en même temps et figurent sur le cadastre de 1901 (à l'exception des hangars situés à l'arrière qui ne font pas l'objet d'une description).

Commentaire descriptif :

Cette ferme présente une cour ouverte sur la rue. Le logis et le bâtiment regroupant les fonctions agricoles sont séparés. Le logis est de type maison de maître. Il présente une façade ordonnancée à trois travées. L'ensemble de l'édifice est en brique, à l'exception du soubassement, de l'emmarchement et des appuis en calcaire marbrier. Des jeux de brique sont présents en façade au niveau des encadrements, de la corniche et des chaînages d'angle. La toiture est à deux pans principaux avec des croupes et est couverte par des ardoises de Fumay. Le bâtiment comportant les anciennes fonctions agricoles ferme la cour. Il regroupe sous un même toit une charreterie, la grange, les étables et le fenil. Les ouvertures correspondant aux deux premières fonctions sont surmontées d'un linteau en bois et d'un arc de décharge en forme d'anse de panier en brique. Les murs sont essentiellement en brique avec un soubassement en calcaire marbrier. La toiture est en tôle avec des quarts de croupe. Cet ensemble ne paraît pas avoir subi de modifications majeures.

Documents liés :

Illustration



Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de bourg

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 70 rue de la Carrière

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Pierre bleue ; Brique; ciment

Illustration



Commentaire historique :

Cet édifice figure dans sa configuration actuelle sur le cadastre de 1901, à l'emplacement d'un bâtiment plus ancien présent sur le cadastre de 1828.

Commentaire descriptif :

Le volume principal présente cinq travées ordonnancées. Des volumes y sont juxtaposés de part et d'autre, ils permettent de supposer l'existence d'un autre usage à l'habitation. Compte tenu de leur mise en œuvre, de la forme de la toiture, de la présence d'un chaînage d'angle et d'un corbeau, l'un semble avoir été édifié en même temps que l'habitation, l'autre avoir été ajouté. A l'exception de la corniche et des encadrements en brique, l'ensemble de la construction est en calcaire marbrier. Sa mise en œuvre alternant pierres taillées et équarries offre une bichromie de gris. Des pierres de grande dimension forment les chaînages d'angle et les appuis sont saillants. La toiture est à deux pans avec d'un côté une demi-croupe, de l'autre une croupe (couverture prolongée), elle est couverte en ardoise de Fumay. Fers d'ancrage.

Documents liés :

Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Maison de maître

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 31 rue de la Tannerie.....

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Brique ; pierre bleue

Documents liés :

Commentaire historique :

Cette maison de maître est implantée à proximité de la Thure. Elle figure sur le cadastre de 1901. Sur la parcelle voisine, il existait une ancienne tannerie. Ce bâtiment dominait le fond de vallée avec un volume imposant de 5 étages. Des vestiges des aménagements hydrauliques subsistent aujourd'hui sur le site.

Commentaire descriptif :

La maison est implantée au milieu de la parcelle, entourée d'un muret surmonté d'une grille en fer forgé côté chemin. Elle présente une façade ordonnancée à trois travées. L'oculus en toiture, l'emmarchement en calcaire marbrier et la porte d'entrée souligne davantage l'axe de symétrie. L'ensemble de l'édifice est en brique, à l'exception du soubassement et des appuis en calcaire marbrier. La toiture, en forme de pavillon brisé, est débordante. De nombreux décors et jeux de brique en surépaisseur agrémentent la façade principale : chaînages d'angle, bandeaux filants, encadrement des baies, cheminée, corniche. Deux volumes bas ajoutés se situent de part et d'autre de la maison.

Illustration



Commune : Hestrud

Nom / Dénomination de l'édifice : Ferme élémentaire

Localisation :

Section cadastrale :

Adresse : 6 rue de la Graveline.....

Description :

Composition : Jardin

Matériaux : Pierre bleue ; Brique

Illustration



Commentaire historique :

Cet édifice figure sur le cadastre de 1828. Cependant, sur ce plan, davantage de bâtiments sont présents : la ferme était alors mitoyenne d'une autre. La porte d'entrée est surmontée d'un linteau en calcaire marbrier portant la date de 1786.

Commentaire descriptif :

Ancienne ferme élémentaire regroupant toutes les fonctions sous un même toit : logis, étables, grange traversante, bergerie, fenil. Les maçonneries du rez-de-chaussée sont en moellons de calcaire marbrier. La surélévation en brique témoigne d'une évolution dans le temps. La toiture est à deux pans avec des coyaux et quarts de croupe. Corniche denticulée en brique.

Documents liés :

